

ELEMENTY ELEWACYJNE NA ŚCIANIE FRONTOWEJ

(inwentaryzacja fotograficzna)

LISTWY WOKÓŁOKIENNE



LISTWA GZYMSOWA



LISTWY PODPARAPETOWE



Uwaga: nowe elementy elewacyjne ze styropianu należy zamówić na wzór istniejących.

INWESTOR: Regionalne Centrum Kultury w Pile Fabryka Emocji Piła ul. plac Staszica 1		Nr rysunku 5
OBIEKT: KLUB SENIORA „ZACISZE” Piła ul. Bydgoska 68		Skala: -----
TREŚĆ RYSUNKU: Elementy elewacyjne ze styropianu		Data: 06.2016
Projektował: mgr inż. Edward Gromadziński upr.bud.BR-II-8345/290/79		Branża: budowlana