



OPIERZENIE PRZY ŚCIANACH SZCZYTOWYCH



INWESTOR: Regionalne Centrum Kultury w Pile Piła ul. plac Staszica 1		Nr rysunku 3
OBIEKT: Budynek KLUB SENIORA Piła ul. Bydgoska 68		Skala: -----
TREŚĆ RYSUNKU: Układ warstw docieplenia na wysokości dachu i opierzenia		Data: 05.2016
Projektował: mgr inż. Edward Gromadziński upr.bud.BR-II-8345/290/79		Branża: budowlana